

Инструкция по обслуживании поставки нержавеющей для отстойников



Поставка для отстойника 30-300 л

В составе:

- винты
- гайки
- шайбы
- 3 ножки подставки с 6 отверстиями,
- ножки подставки сверху имеют защищающий винт, чтобы отстойник не соскальзывал со стойки.
- 3 элемента соединяющие с четырьмя отверстиями
- 3 элемента соединяющие с двумя отверстиями

Перед складыванием подставки необходимо удалить защищающий слой из элементов подставки.

В отверстиях в ножках подставки вверните винты (**рис.1 и рис.2**), с помощью которых соединяем горизонтальные элементы подставки (**рис.3 и рис.4**).



рис.1. Ножка подставки



рис.2.



рис.3.

Устанавливаем элементы соединяющие винты



рис.4.

Устанавливаем шайбы



рис.5. Устанавливаем очередные элементы соединения подставки



рис.6.

Устанавливаем гайки и ключом затягиваем винты.



рис.7. Соединение ножек с горизонтальными элементами.



рис.8



рис.9. Готовая подставка

Не используйте подставки для любой другой цели чем для отстойника.